



PROPUESTAS DE ACTUACION E INTERVENCION

INTERVENCIONES SOBRE TRAMOS DE MURALLA

-  Limpieza y Restauración, Primera Fase
 -  Limpieza y Restauración, Segunda Fase
 -  Limpieza y Restauración, Tercera Fase
 -  Posibles tramos a restaurar, Tercera Fase
 -  Elementos singulares a restaurar
 -  Elementos desaparecidos a identificar y señalar
- 1) PUERTA DEL PICO
 - 2) PUERTA NUEVA DEL PICO Y FIELATO
 - 3) PUERTA NUEVA PEDRO
 - 4) PUERTA CIEGA
 - 5) PUERTA NUEVA
 - 6) PORTILLO CALLEA FERRER
 - 7) PORTILLO CALLEA DE LA VEREDA
 - 8) PORTILLO SALON DE LA VEREDA
- 1) PUERTA DE LA TRACION
 - 2) PUERTA DE LA CRUZ
 - 3) PUERTA DE LOS OSCOS
 - 4) PUERTA DE SAN OLIVA
 - 5) PUERTA DE PISA OLIVA
 - 6) TRAMO RONDA VIRATO
 - 7) PUERTA DEL MATADERO
 - 8) PUERTA DE BANGORRELA
 - 9) PUERTA DE SAN NICOLAS
 - 10) PUERTA DE AMILA O DE LA VILLA
 - 12) PUERTA DE CAMPOPRADO
-  Conjuntos y Tratamientos de fachadas a rehabilitar o restaurar vinculados a la muralla
- 1) PALACIO -ALCAZAR
 - 2) CONJUNTO FACHADAS Y ESPACIO CALLEA FERRER
 - 3) CONJUNTO FACHADO Y ESPACIO SALON DE LA VEREDA
 - 6) FACHADA TRAMO 27
 - 6) FACHADA TRAMO 35 - 37
 - 6) FACHADA AL HUERTO DEL AIRE

**AYUNTAMIENTO DE BEJAR
(SALAMANCA)**

**PLAN DIRECTOR
MURALLA DE BEJAR**



PROPUESTAS DE ACTUACION E INTERVENCION 1

Escala: 1/1.000
PLANONº 10

José Luis García Gorda, Arquitecto
GARCIA GORDA ASOCIADOS, S.L.
JUNIO, 2007