




AYUNTAMIENTO DE BEJAR
(SALAMANCA)

PLAN DIRECTOR MURALLA DE BEJAR



PROPUESTAS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN 1

Escala: 1/1.000

PLANON
12

José Luis García Grinda, Arquitecto
GARCIA GRINDA ASOCIADOS, S.L.

January, 2007

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES SOBRE TRAMOS DE MURALLA

	Limpieza y Restauración Primera Fase
	Limpieza y Restauración Segunda Fase

Limpieza y Restauración_Tercera Fase

Elementos singulares a restaurar

- 1) PUERTA DEL PICO
- 2) PUERTA NUEVA DEL PICO Y FIELATO

4) PUERTA CIEGA

6) PORTILLO CALLEJA FERRER
7) PORTILLO CALLEJA BROCHIN

9) **FOURTEEN DAYS OF MILITARY**

1) PIERTA DELLA TRAIÇION

3) PUERTA DE LOS OSOS

5) PUERTA DE PEÑA OLIVA

8) PUERTA DE BARRIONEIL

10) PUERTA DE SAN NICOLAS

12) PUERIA DE CAMPOARDC

Conjuntos y Tratamientos de fachadas a rehabilitar o restaurar

1) PALACIO - ALCAZAR

3) CONJUNTO. FACHADAS Y ESPACIO CALLEJA BROCHIN

5) FACHADAS TRAMO 27
6) FACHADAS TRAMO 35 - 37

8) FACHADAS AL HUERTO D