


- TRAMOS DE LA MURALLA**
- Tramos de muralla existentes
 - Tramos de muralla colindantes con edificios
 - Posibles restos de tramos colindantes con muros y vertederos
 - - - Tramos de muralla desaparecidos

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DE LA MURALLA

- PRIMER REGINTO**
- 1 Puerta del Pico
 - 2 Puerta de San Pedro
 - 3 Puerta de San Pedro
 - 4 Puerta de La Trinidad (Desaparecida)
 - 5 Puerta de La Cruz (Desaparecida)
 - 6 Puerta de Los Ocos (Desaparecida)
 - 7 Puerta del Aje
 - 8 Torre Altemas (Desaparecida)
 - 9 Callejo Alcazar
 - 10 Puerta del Vegazo (Desaparecida)
 - 11 Puerta de Peña Oliva (Desaparecida)
 - 12 Puerta de Santa Maria (Desaparecida)
- SEGUNDO REGINTO**
- 13 Puerta de Barroneta (Desaparecida)
 - 14 Puerta de La Sirena (Desaparecida)
 - 15 Puerta de Callej Fierro
 - 16 Puerta de Callej Escalin
 - 17 Puerta de Callej Escalin
 - 18 Puerta de San Nicolas (Desaparecida)
 - 19 Puerta de Añala o de La Villa (Desaparecida)
 - 20 Callejo Campamento (Desaparecida)
 - 21 Puerta de Campamento (Desaparecida)
 - 22 Posible resto muro Convento San Francisco
 - 23 Puerta Nueva
 - 24 Puerta del Madroño (Desaparecida)
 - 25 Puerta Oleaga

**AYUNTAMIENTO DE BEJAR
(SALAMANCA)**

**PLAN DIRECTOR
MURALLA DE BEJAR**



PLANIMETRIA DE LA MURALLA

Escala: 1/1.000

PLANONº 1

José Luis García Gómez Arquitecto
OFICINA GRIJNVAASOMODOS S.L.

Junio, 2007