

TRAMOS DE LA MURALLA

- █ Tramos de muralla existentes
- █ Tramos de muralla coincidentes con edificios
- █ Posibles restos de tramos coincidentes con muros y edificación
- █ Tramos de muralla desaparecidos


ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DE LA MURALLA

- PRIMER RECINTO**
- 1 Puerta del Pico
 - 2 Puerta de San Antón
 - 3 Puerta de San Pedro
 - 4 Puerta de la Trinidad (Desaparecida)
 - 5 Puerta de la Cruz (Desaparecida)
 - 6 Puerta de Los Ocos (Desaparecida)
 - 7 Puerta del Aire
 - 8 Torre Albornoz (Desaparecida)
 - 9 Castillo-Aldazar
 - 10 Puerta del 'Vezgal' (Desaparecida)
 - 11 Puerta de Peña Oliva (Desaparecida)
 - 12 Puerta de Santa María (Desaparecida)
- SEGUNDO RECINTO**

- 13 Puerta de Barbanilla (Desaparecida)
- 14 Puerta de La Sclera (Desaparecida)
- 15 Puerta de Callejo Ferrer
- 16 Pórtico de Callejo Ferrer
- 17 Pórtico Balcon de La Madia
- 18 Puerta de San Nicolás (Desaparecida)
- 19 Puerta de Villa o de La Villa (Desaparecida)
- 20 Castillo Campomar (Desaparecida)
- 21 Posible resto Huerta Convento San Francisco
- 22 Puerta Nueva
- 23 Puerta del Maestro (Desaparecida)
- 24 Puerta Nueva
- 25 Puerta Ceja

AYUNTAMIENTO DE BEJAR
(SALAMANCA)

**PLAN DIRECTOR
MURALLA DE BEJAR**



PLANIMETRIA DE LA MURALLA

Escala: 1/1.000
PLANONº 2

José Luis García Gordo, Arquitecto
GARCÍA GORDO ASOCIADOS S.L.
Año: 2007